


Deutsche Botschaft Washington

IPP

Architekten





Deutsche Botschaft Washington Revitalisierung Büro- und Verwaltung

Sanierung Deutsche Botschaft Washington

Bauherr: Bundesrepublik Deutschland vertreten durch BBR, Bonn

Standort: Washington D.C. / BGF: 13 616 m² / Fertigstellung: 2013

Die Deutsche Botschaft in Washington wird derzeit saniert. Zur Liegenschaft gehören das Kanzleigebäude und ein Duplex Haus, beides von Egon Eiermann in den 1960er Jahren entworfen, sowie ein im Kolonialstil errichtetes Gebäude aus den 1930er Jahren. Alle Gebäude müssen aufgrund von Asbestbelastung kernsaniert werden und durch den Austausch der Haustechnik an aktuelle Gebäudestandards angepasst werden. Als Herausforderung erweist sich die Umsetzung baurechtlicher Vorgaben bei gleichzeitiger Beachtung der Urheberrechte.

Für weitere Informationen erreichen Sie uns unter:
HPP Hentrich-Petschnigg & Partner GmbH + Co. KG
Kaistraße 5
D 40221 Düsseldorf
T +49. (0)2 11. 83 84-0
F +49. (0)2 11. 83 84-185
duesseldorf@hpp.com
www.hpp.com

© HPP Hentrich-Petschnigg & Partner GmbH + Co. KG / 2012
Fotos: J. Alexander, HPP Architekten